# Honeywell

## Thor™ VM3A

كمبيوتر التركيب بالسيارة

مدعوم بنظام ™Android


دليل البدء السريع


## إخراج المنتج من الصندوق

تأكد من أن الصندوق المشحون إليك يحتوي على العناصر التالية:


- كمبيوتر التركيب بالسيارة Thor VM3A (الموديل VM3ALON)
  - نشرة القوانين

إذا كنت قد طلبت شراء ملحقات إضافية مع الكمبيوتر، فتأكد من أنها ملحقة في عبوة الطلب الوارد لك. تأكد من الاحتفاظ بالعبوة الأصلية في حال ما إذا أردت إرجاع الكمبيوتر بغرض الصيانة.







## مزايا قاعدة التركيب



قاعدة التركيب القياسية



#### قاعدة التركيب المعززة




### التركيب بالسيارة

يجب تثبيت Thor VM3A في منطقة بالسيارة بحيث:


- لا يحجب الرؤية أمام السائق أو يعيق عملية تشغيل السيارة بأمان.
  - يكون محميًا من الأمطار أو الظروف الجوية القاسية.
- يكون محميًا من هبوب الرياح والعواصف الشديدة المحملة بالغبار والأتربة.
- يمكن الوصول إليه بسهولة من قِبَل أي مستخدم يجلس على مقعد السائق أثناء عدم تشغيل السيارة.

لتركيب VM3A باستخدام نظام تثبيت RAM:


 توصيل قاعدة RAM بالسيارة (كرة RAM، مشبك RAM، لوحة RAM، ما إلى ذلك).



#### 2. تركيب كرة RAM بقاعدة التركيب الذكية.



3. تركيب مجموعة VM3A في قاعدة RAM باستخدام ذراع RAM مع إحكام ربط المقبض الموجود على ذراع RAM.



للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التركيب، ارجع إلى دليل المستخدم الموجود على sps.honeywell.com.

## توصيل كابل التيار الكهربي الخاص بالسيارات بقوة 48-12 فولت تيار متردد (وصلة مباشرة بقوة 10-60 فولت تيار متردد)

ملاحظة: ارجع إلى دليل مستخدم Thor VM3A الخاص بتوصيلات التيار الكهربي الأخرى الموجود على sps.honeywell.com.

تحذير: لا يتم التركيب إلا بواسطة فني صيانة مُدرب فقط.


#### تحذير: متطلبات المنصهر

للتركيب بطريقة آمنة ومناسبة، يجب أن يكون كابل دخل التيار الكهربي المتصل بالدائرة الكهربية للمنصهر الموجودة في السيارة. إذا تم توصيل وصلة التيار الكهربي بالبطارية مباشرةً، فإنه يتعين تركيب المنصهر على الطرف الموجب على بُعد 5 بوصات (12.7 سم) من الطرف الموجب (+) من البطارية. تستلزم الدائرة الكهربية المتصلة بالمنصهر وجود منصهر بأقصى تعويق زمني (بطيء الانفجار) بتيار مقدر وفقًا لما هو موضح أدناه.

- بالنسبة لدخل التيار بقوة 12 فولت تيار مستمر، استخدم منصهر بطيء الانفجار بقوة 10 أمبير بجهد تيار مستمر مقدر أكبر من 12 فولت تيار مستمر.
- بالنسبة لدخل التيار بقوة 24 فولت تيار مستمر، استخدم منصهر بطيء الانفجار بقوة 6 أمبير بجهد تيار مستمر مقدر بأكبر من 24 فولت تيار مستمر.
- بالنسبة لدخل التيار بقوة 36 فولت تيار مستمر، استخدم منصهر بطيء الانفجار بقوة 4 أمبير بجهد تيار مستمر مقدر بأكبر من 36 فولت تيار مستمر.
- بالنسبة لدخل التيار بقوة 48 فولت تيار مستمر، استخدم منصهر بطيء الانفجار بقوة 3 أمبير بجهد تيار مستمر مقدر بأكبر من 48 فولت تيار مستمر.

ملاحظة: بالنسبة لأمريكا الشمالية، يجب استخدام أحد المنصهرات المنصوص عليها في UL.

## توجيه كابل التيار الكهربي



#### مخطط التوصيلات الكهربية لكابل التيار بزاوية يمنى و6 أسلاك



قم بثني السلكين الأحمر/الأبيض معًا وثني السلكين الأسود والأسود/الأبيض معًا قبل التوصيل بمصدر التيار الكهربي بالسيارة.

قم بتوصيل السلك الأخضر بالطرف الأرضى بالسيارة:


تحذير: بالنسبة للسياراتالتي تعمل بالبطارية، يجب توصيل السلك الأخضر بالطرف الأرضي لهيكل السيارة.

تحذير: بالنسبة للسيارات التي تعمل بواسطة محرك داخلي الاحتراق، يتم توصيل السلك الأخضر بالطرف الأرضى لهيكل السيارة والذي يمكن كذلك أن يكون طرفًا سالبًا للسيارة.


التوصيل	لون السلك
تيار مستمر + (10-60 فولت تيار مستمر)	أحمر
تيار مستمر + (10-60 فولت تيار مستمر)	أحمر/ أبيض
تيار مستمر -	أسود
تيار مستمر -	أسود/أبيض
أرضي	أخضر
دخل مستشعر الإشعال (اختياري) ارجع إلى دليل مستخدم Thor VM3A، الموجود على sps.honeywell.com، للاطلاع على المزيد من المعلومات حول التحكم في الإشعال.	أزرق

#### توصيلات التيار الكهربي المباشر بالسيارة بقوة 10-60 فولت تيار مباشر

- 1. يجب عدم تركيب VM3A في قاعدة التركيب. يجب **إيقاف** تشغيل مفتاح التيار الكهربي التيار الكهربي من قاعدة التركيب. قاعدة التركيب.
  - 2. أثناء التعرف على متطلبات المنصهر، قم بتوصيل كابل التيار الكهربي في أقرب مكان ممكن من أطراف البطارية الفعلية للسيارة (في حالة استخدام مصدر تيار كهربى قيد الإيقاف).
  - استخدم أدوات التثبيت الميكانيكية والكهربية المناسبة لقطع الكابل. تُعد الأطراف الكهربية من النوع "المثني" ذات الحجم المناسب هي الطريقة المناسبة لتوصيل الأطراف. اختر موصلات كهربية مخصصة للاستخدام مع موصلات مقاس 20 بمعيار السلك الأمريكي (0.81 مم<sup>2</sup>).
    - 4. ارجع إلى مخططات توصيل الأسلاك الكهربية التالية للاطلاع على ألوان الأسلاك والتوصيلات:
- مخطط توصيلات أسلاك التحكم في الإشعال
  في حالة وجود مصدر تيار كهربي بالسيارة قيد التشغيل، فإنه يمكن توصيل
  سلك الإشعال. سيتم تشغيل WM3A عند تشغيل نظام إشعال بالسيارة.



 مخطط توصيلات أسلاك التحكم التلقائي واليدوي والتحكم في التشغيل يجب ترك سلك الإشعال مفصولاً.



تحذير: بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبطارية: يتم لف السلكان الأحمر والأحمر/الأبيض معًا وتوصيلهما بطرف البطارية الموجب. ويتم لف السلكان الأسود والأسود/الأبيض معًا وتوصيلهما بطرف البطارية السالب. ويكون السلك الأخضر متصل بالطرف الأرضي لهيكلالسيارة.

تحذير: بالنسبة للسيارات التي تعمل بواسطة محرك داخلي الاحتراق: يتم لف السلكان الأحمر والأحمر/الأبيض معاً وتوصيلهما بطرف البطارية الموجب. ويتم لف السلكان الأسود والأسود/الأبيض معًا وتوصيلهما بطرف البطارية السالب. ويتم توصيل السلك الأخضر بالطرف الأرضي لهيكل السيارة، والذي يمكن توصيله أيضًا بالطرف السالب للبطارية.

قم بتوجيه الكابل بأقصر طريق ممكنة مع إزالة أي جزء متبقي من الكابل، فضلاً عن التحقق من عدم تعارض الكابل مع التشغيل الآمن والصيانة بالسيارة. فإن الكابل مقدر بدرجة حرارة مقدارها 221 درجة فهرنهايت (105 درجة مئوية) كحد أقصى. ويجب حماية الكابل من ملامسة الأسطح التي تزيد درجة حرارتها عن هذا الحد، ومن التعرض للتلف الفعلي بسبب الأجزاء المتحركة ومن ملامسة المواد الكيميائية أو الزيوت الضارة بالطبقة العازلة. وتجنب الانثناءات الحادة للغاية. ويكون الكابل الكهربي أقل مرونة في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة.

- فم بتثبيت الكابل في هيكل السيارة على مسافات قدرها قدم واحد (80.48 سم) تقريبًا، مع الانتباه إلى عدم المبالغة في إحكام التثبيت أو قطع الموصلات الكهربية أو اختراق الطبقة العازلة.
- قم بتوصيل الطرف الموصل المانع لتسرب المياه من كابل التيار الكهربي بقاعدة التركيب الخاصة بموصل التيار الكهربي عن طريق محاذاة سنون الموصل بمصدر التيار الكهربي؛ واضغط لأسفل على الموصل المانع لتسرب المياه وقم بثنيه لإحكام تثبيته.
  - 8. قم بتثبيت كابل التيار الكهربي بالكمبيوتر VM3A باستخدام مشابك كابل مخفف الضغط.
    - وضع VM3A بقاعدة التركيب.
  - 10. في حالة استخدام ميزة إخلاء الشاشة، فقم بتركيب علبة أو مفتاح إخلاء الشاشة. (ارجع إلى دليل مستخدم Thor VM3A، الموجود على sps.honeywell.com، للاطلاع على المزيد من المعلومات حول علبة إخلاء الشاشة).
    - 11. اضغط على مفتاح التيار الكهربي الموجود على الجزء الخلفي من قاعدة التركيب.
      - 12. اضغط على مفتاح التيار الكهربي الموجود على الجزء الأمامي من جهاز VM3A.
        - 13. تكوين وضع التشغيل التلقائي.

## إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر

قد تحتاج لإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر لتصحيح الأوضاع عندما لا يستجيب أحد التطبيقات أو يتوقف الكمبيوتر عن العمل.

- 1. اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة** حتى تظهر قائمة الخيارات.
  - 2. اختر **Restart** (إعادة تشغيل).

لإعادة تشغيل الكمبيوتر إذا لم تستجب شاشة لوحة اللمس:

 اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا حتى يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: لتعرف المزيد عن إعدادات إعادة التشغيل المتقدمة، اطلع على دليل المستخدم.

#### الدعم

للبحث في قاعدة المعارف للحصول على حل أو تسجيل الدخول في بوابة الدعم الفني والإبلاغ عن مشكلة، انتقل إلى honeywell.com/ PSStechnicalsupport.

## وثائق المستخدم

لدليل المستخدم وغيرها من الوثائق، انتقل إلى sps.honeywell.com.

## الضمان محدود

للحصول على معلومات الضمان، انتقل إلى sps.honeywell.com

## براءات الاختراع

للحصول على معلومات حول براءة الاختراع، راجع www.hsmpats.com.

## العلامات التجارية

تعد Android علامة تجارية لشركة Android.

#### **Disclaimer**

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright @ 2018-2021 Honeywell International Inc. All rights reserved.