


E-Class™ Mark III

MPU-4000 & PSC-4000 Installation Instructions

1



2



3



4




5



7

MPU-4000 only



Caution: No user serviceable parts inside. Unit is only to be serviced by a Datamax-O'Neil certified repair center. MPU-4000 contains a lithium-polymer battery, dispose only in accordance with local regulations.

Avertissement: Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Cette unité doit uniquement être réparée par un centre de réparation Datamax-O'Neil agréé. La MPU-4000 contient une batterie au lithium-polymère. Jeter la batterie conformément aux réglementations locales.

Achtung: Enthält keine vom Anwender reparierbaren Teile. Servicedienste an der Einheit dürfen nur durch eine von Datamax-O'Neil autorisierte Reparaturwerkstatt durchgeführt werden. MPU-4000 enthält eine Lithium-Polymerbatterie. Die Entsorgung muss gemäß örtlichen Bestimmungen erfolgen.

Attenzione: All'interno non vi sono parti sostituibili dall'utente. L'unità deve essere riparata solo da un centro di riparazioni certificato Datamax-O'Neil. La MPU-4000 contiene una batteria ai polimeri di litio; smaltire solo conformemente alle disposizioni locali.

Atenção: Não existem peças reparáveis pelo usuário. A unidade deve ser reparada apenas por um centro de reparação certificado pela Datamax-O'Neil. O MPU-4000 contém uma bateria de lítio-polímero que deve ser descartada exclusivamente de acordo com as regulamentações locais.

Precaución: No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior. Únicamente un centro de reparación certificado de Datamax-O'Neil debe prestarle servicio a la unidad. La MPU-4000 contiene una batería de polímero de litio; deséchese exclusivamente en conformidad con las normativas locales.

警告: 内部不存在用户可维护的零部件。设备只能交由 Datamax-O'Neil 认证的维修中心维护。MPU-4000 包含锂离子聚合物电池，请务必按照当地法规处理。